

**PRODUTO****Massa Poliéster Filler  
1MG030****INDICAÇÃO DE USO .....**

Indicado para corrigir imperfeições em superfícies metálicas ferrosas (Galvanizadas, Zincadas e Alumínio) e fibra de vidro.

Vantagens: Fácil aplicação, menor porosidade, lixamento super macio, secagem ultra rápida, excelente acabamento e enchimento.

**COMPOSIÇÃO BÁSICA .....**

Massa Poliéster: Resina poliéster, estireno, carga mineral, pigmentos e aditivos.

Catalisador: Peróxido de benzoila e plastificantes.

**POSSÍVEIS SUBSTRATOS .....**

- Superfície metálicas (Galvanizadas, Zincadas e Alumínio) devidamente preparadas.
- Fibra de vidro devidamente preparada.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE .....**

- Lixar a superfície com lixa 80 ou lixa 150.
- Desengraxar o local com Solução Desengraxante Maxi Rubber, eliminando os vestígios de poeira, oleosidade e outras impurezas que possam comprometer o desempenho do produto.

**CATÁLISE .....**

1 grama do catalisador peróxido de benzoila para cada 100 gramas da massa.

**APLICAÇÃO .....**

- Homogeneizar a Massa de Poliéster antes de sua aplicação.
- Retirar a quantidade desejada e colocar numa superfície plana e limpa.
- Adicionar de 1 grama do catalisador peróxido de benzoila para cada 100 gramas da massa.
- Misturar bem até obter uma massa homogênea.

OBS.: O tempo gasto desde a mistura da massa com o catalisador até a sua aplicação não deve ultrapassar 3 a 5 minutos.

- Aplicar a massa catalisada, com o auxílio de um aplicador (celuloide), em camadas finas exercendo pressão moderada para garantir melhor adesão. Aplique camadas adicionais até que o defeito seja corrigido.

- Após a secagem efetuar o lixamento com lixa a seco (lixa 80 - 150 e final com lixa 220 - 320).

## SECAGEM .....



Manuseio (25°C): 03 a 05 minutos.

Secagem para lixamento(25°C): de 20 a 30 minutos.

## LIXAMENTO .....



- Secagem para lixamento – 25°C: 60 a 120 minutos.
- Após a secagem efetuar o lixamento com lixa a seco (lixa 40 - 60 e final com lixa 80 -150 - 220).

## DICAS .....

- O produto deve ser aplicado direto sobre chapa nua.
- Na preparação da massa (catálise) utilizar a quantidade correta de catalisador (1%), evitando assim problemas como, por exemplo, sangramento.
- Não recolque na lata a mistura já preparada.
- Aguardar o tempo de secagem recomendado, para evitar mapeamento.
- Evitar a secagem forçada em temperaturas elevadas, pois pode causar trincas, bolhas e perda de adesão.
- Não é recomendado o lixamento úmido do adesivo, pois a umidade retida no adesivo durante o lixamento com água pode causar problemas na superfície e no acabamento.
- Isolar o local do reparo com Primer PU Maxi Rubber antes da aplicação do acabamento.

## RENDIMENTO .....

0,59 m<sup>2</sup>/kg

**Nota:** Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

## PRAZO DE VALIDADE .....

1 ano. Estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

## EMBALAGENS .....

1MG030 - 900g

## SAÚDE E SEGURANÇA .....



- Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
- Favor consultar a FDS.
- Ler as instruções no verso da embalagem do material a ser aplicado, antes de utilizar o produto.
- Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
- Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

| Data       | Revisão | Elaborado      | Aprovado        |
|------------|---------|----------------|-----------------|
| 08/01/2024 | 01      | Equipe Técnica | Gerente Técnico |